




Oficina Calle 25 N° 21 - 37 Punto de Revisión Parqueadero el RODEO vía Morichal-Casanare
 Verifique la autenticidad de este reporte en la pagina <http://www.ccrindustrial.com.co>


3114958337 - 6335248

C&CR-SG-CE	N° 0002
Version	01
Fecha Emision	Mayo 2020

Fecha de Reporte	22 DE NOVIEMBRE DE 2021	PLACA TRAILER:	R - 53486
Cliente	JAHILER ANDRES BERMUDEZ	MARCA KING PIN:	NACIONAL
Nit:	CC.86088780		
Procedencia y/o Locación	YOPAL		



DESCRIPCIÓN	INSPECCIÓN		MEDIDAS			
	ON	MIN	ORIGINAL	Desgaste por Trabajo	diametro del cuello	
KING PIN	✓	48	50.9	0.8	50.4	
PLATAFORMA DEL KING PIN	✓					
DIMENSIONES TORNAMESA	✓					
ESTRUCTURA DEL TRAILER	✓					
TORNAMESA	✓					




Medidas
 min 48 mm
 Max 50.9 mm

DAÑOS ENCONTRADOS	ON	OFF	INSPECCIÓN CON DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (NDT)					DATOS DEL INSPECTOR	
			PRODUCTO	LIMPIADOR	PENETRANTE	REVELADOR	INDICADOR	NOMBRES Y APELLIDOS	
		✓	MARCA	MAGNAFLUX	MAGNAFLUX	MAGNAFLUX	1	IDENTIFICACION	Camilo Andres reina ospina
		✓	LOTE	13D02K	13D02K	13D02K	2	REGISTRO DE INSPECTOR	1.118.561.493
		✓	REFERENCIA	SKC-S	SKL-SP2	D-70	3	TIPO CERTIFICADO END	PT - Líquidos Penetrantes-Partículas Magnéticas
		✓	PIE DE REY	MITUTOYO				NORMA APLICABLE	ASTME-1417. y E-165, (CP - 189 -NAS-410 ISO-9712)
TIPOS DE PARTICULAS			HUMEDAS						


1. REMOCIÓN DE OXIDO, GRASA E IMPUREZAS QUE SE DEBEN RETIRAR PARA REALIZAR LA PRUEBA VISUAL DE PARTÍCULAS. 2. VERIFICACIÓN DE PIEZA DESMAGNETIZADA. 3. MAGNETIZACIÓN, 4. APLICACIÓN DE PARTÍCULA. 5. EVALUACION DE INDICACIONES/INSPECCION/REGISTRO. 6. POST LIMPIEZA
 REPORTE DE PINTURA

Próxima Inspección 22 de Mayo de 2022


 CAMILO ANDRES REINA OSPINA
 CC. 1.118.561.493
 PT-LIQUIDOS PENETRANTES
 INSPECTOR NIVEL II

<http://www.ccrindustrial.com.co>

ESTE REPORTE NO TIENE VALIDEZ SI NO CUENTA CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD Y SELLO SECO


 FIRMA:
 CARLOS ALIRIO REINA
 74.320.480