



GESTIÓN HSEQ

FECHA INSPECCIÓN

15 DE ENERO DE 2022

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EQUIPOS PARA
TRABAJOS EN ALTURAS

FECHA VENCIMIENTO

15 DE ENERO DE 2023

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO SERIE	MODELO REFERENCIA	NORMA	LOTE	COLOR	FECHA FABRICACIÓN		Precintos
ARNES	INSAFE	4626A	N-8020	ANSI-Z359.11-2014	78087	AZUL / NARANJA	03/2011		5104

ITEM				OBSERVACIONES
	SI	NO	NO APLICA	
Elementos Plásticos	X			
Costuras / Trenzado	X			
Reatas	X			
Contaminación por suciedad		X		
Talladuras		X		
Argollas / Puntos de Sujeción	X			
Hebillas	X			
Quemaduras por soldadura		X		
Desgaste		X		
Puntos de Ensamble	X			
Hoyos o Agujeros		X		
Degradación por UV		X		
Indicador de Impacto	X			

ELEMENTO EQUIPO	MARCA	CÓDIGO SERIE	MODELO REFERENCIA	NORMA	LOTE	COLOR	FECHA FABRICACIÓN		
SLINGA	INSAFE	4626A		ANSI-Z359-1-2007	78087	NARANJA	03/2011		5191

ITEM				OBSERVACIONES
	SI	NO	NO APLICA	
Puntos de Anclaje	X			
Cierre Automático	X			
Absorbedor de Choque		X		
Limpieza	X			
Ganchos	X			
Estado General	X			
Sistemas de Bloqueo	X			


CONCEPTO / OBSERVACIONES:

PLACA:

LOCACION RUBIALES

PROPIETARIO:

MUNDO PETROL

NOMBRE DEL INSPECTOR	PERFIL DEL INSPECTOR	FIRMA Y FECHA DE INSPECCIÓN
CARLOS GUALDRON ALARCON	LICENCIA PROF SG-SST LIC S.O N°6159 02/2010 COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS AVANZADO	 CARLOS GUALDRON ALARCON CC.1.118.544.925

REGISTRO FOTOGRÁFICO



características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

COMPRUEBE LA AUTENTICIDAD INGRESANDO LA PLACA DE SU VEHICULO EN LA PAGINA WEB

<http://www.ccrindustrial.com.co>

ESTE REPORTE NO TIENE VALIDEZ SI NO CUENTA CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD Y SELLO SECO