



PRUEBA HIDROSTATICA

Número de Certificado

N° 10534

INSPECCIÓN DE QUINTA RUEDA
SOLDADURA EN GENERAL
INSPECCIÓN DE TORNAMESA
INSPECCIÓN DE KING PIN
AFORAMIENTO DE TANQUES
PRUEBA HIDROSTATICA
CERTIFICADO DE ARNES
CERTIFICADO LINEA DE VIDA

C&CR-SG-CE	N° 0004
Version	01
Fecha Emisión	Mayo 2020

Placa del Vehículo

SPD - 779

LUGAR DE LA PRUEBA	Parqueadero Yopal	FECHA INSPECCIÓN	15 DE MARZO DE 2021
LUGAR DE LA PRUEBA	Parqueadero Yopal		
PROPIETARIO DEL TRAILER, DOCUMENTO	JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA		
MARCA DEL TANQUE	FOTON		
CAPACIDAD EN GALONES	3.600 Gls		
CANTIDAD DE EJES	2 (Dos)		
CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS	1 (Uno)		
GEOMETRÍA DEL TRAILER	CILINDRICO HORIZONTAL		
MODELO	2013		
TIPO DE LAMINA	ACERO INOXIDABLE		
PRUEBA DE LA INSPECCIÓN	1 AÑO		



NOMBRE DEL INSPECTOR	OMAR DAVID GONZALEZ CAMARGO	TIPO DE ENSAYO
NUMERO DE DOCUMENTO	1.118.543.179	PRUEBA DE HERMETICIDAD
CODIGO DE REGISTRO	V2C1151790218	FECHA DE VIGENCIA
		31/08/2021

MANOMETRO	MARCA	MODELO	FECHA DE CALIBRACION	NOMBRE DE LABORATORIO	FECHA DE EXPIRACION	TIPO	ESCALA DEL RANGO	NIVEL DE APRECIACIÓN
	AMETEK	IPIMEKII 10KG	01/03/2020	Flexilatina de colombia	01/03/2021	GLICERINA	1 a 15 PSI	100 %

SECCIÓN	ESTADO	OBSERVACION
TAPA DELANTERA	✓	
COSTADO DERECHO	✓	
COSTADO IZQUIERDO	✓	
TAPA TRASERA	✓	



COMPARTIMENTO	N°	PRESION	TIEMPO	RESULTADO	EMPAQUES	PASADORES	PRECINTOS
	1	5 PSI	2 HORAS	✓	✓	✓	
	2	5 PSI	2 HORAS	✓	✓	✓	
	3	5 PSI	2 HORAS	✓	✓	✓	

CORTINA DELANTERA	✓
-------------------	---

TIPO DE VALVULA	N°	PRESION	TIEMPO	RESULTADO	EMPAQUES	PASADORES	PRECINTOS
GUILLOTINA	1	5 PSI	2 HORAS	✓	✓	✓	

Fue sometido a prueba de HERMETICIDAD Y ESTANQUEIDAD en sus compartimentos bajo las siguientes condiciones
presión máxima 5 PSI, Con una temperatura ambiente de 28°C
Durante la prueba no se encontraron indicaciones relevantes que puedan generar fallas en su operación
Manómetro con Glicerina rango de 10 PSI

PRÓXIMA INSPECCIÓN 15 DE MARZO DE 2022

FIRMA:

OMAR DAVID GONZÁLEZ CAMARGO
1.118.543.179
Inspector Nivel II
Prueba Neumatica Tanques Cisterna

FIRMA:

NOMBRE FUNCIONARIO EMPRESA
CARGO
IDENTIFICACION

COMPRUEBE LA AUTENTICIDAD INGRESANDO LA PLACA DEL VEHICULO EN LA PAGINA <http://www.ccrindustrial.com.co>

OFICINA CALLE 25 No 21-37 B. PROVIENDA PUNTO DE REVISION PARQUEADERO EL RODEO CALLE 50 VIA MORICAL. YOPAL-CASANARE Cel 3144130688